


# ■ 개 요

이 Model은 각도나 위치변위에 따른 가변저항의 저항값을 입력으로 하여 절연된 직류신호로 변환 하는 기기입니다.

# ■ 일 반 사 양

항 목	사 양	
입 력	Potentiometer 저항 (3선식, 2선식)	
출 력	각종 DC 전류, DC 전압	
허용오차	± 0.2% Max.	
직선성	± 0.02% F.S	
응답속도	0.5sec 이하 (0~90%)	
온도특성	± 0.015% / °C	
출력조절 범 위	ZERO ± 20% SPAN ± 20% of F.S	
절연저항	100MΩ 이상 (DC 500V 에서)	
내 전 압 입력/출력/전원간 AC 1500V / min		
공급전원	AC 110/220V ±10% 50/60Hz 3VA이하	
0000	DC 24V ±10% 100mA 이하	
사용주위 온 도	-10 ~ 60℃	
사용주위 습 도	10 ~ 90%	
중 량	약 450g (AC 전원), 280g (DC 전원)	
재질/색상	Flame-resistant resin / Black	
외형치수 8 Pin: W48 x H80 x D122 (mm) 11 Pin: W48 x H80 x D130 (mm)		
취부방법	Wall 혹은 DIN Rail	

## ■ 모 델 명



1	DC 0~50mV
2	DC 0~100mV
3	DC 0~5V
4	DC 0~10V
5	DC 1~5V
6	DC 0~1mA
7	DC 0~20mA
8	DC 4~20mA
R	Other

• 출력 신호(2) ——

	C = (2)
1	DC 0~50mV
2	DC 0~100mV
3	DC 0~5V
4	DC 0~10V
5	DC 1~5V
6	DC 0~1mA
7	DC 0~20mA
8	DC 4~20mA
R	Other
N	Not used

• 전 원 전 압

Х	AC 110V/220V (겸용)
Υ	DC 24V


# ■ 入力・出力 仕様

Input	Specification
Range	100Ω ~ 100kΩ
Excitation	5V DC
Potentiometer	3 Wire or 2 Wire


Output	Load Resistance	Impedance
0 ~ 100mV	$1^{k\Omega}$ or more	100Ω or less
0 ~ 5V	$2^{k\Omega}$ or more	0.1Ω or less
0 ~ 10V	$4^{k\Omega}$ or more	0.1% 01 1655
0 ~ 1mA	$0 \sim 15$ k $\Omega$	5MΩ or more
4 ~ 20mA	0 ~ 750Ω	Owe Of HIGH

## ■ BLOCK 圖





2 Output




# ■端子接続圖





2 Output



# ■ 外 形 圖 🐷 53 Page 참 조



# ■ 개 요

이 Model은 Load cell 또는 Strain gauge의 신호를 입력으로 하여 직류전류 또는 전압으로 변환하는 기기입니다.

## ■ 일 반 사 양

항 목	사 양	
입 력	각종 Load cell	
출 력	각종 DC 전류, DC 전압	
Sensor 전원	DC 10V (Strand)	
허용오차	± 0.2% Max.	
직선성	± 0.05% F.S	
응답속도	0.5sec 이하 (0~90%)	
온도특성	± 0.015% / ℃	
출력조절 범 위	ZERO $\pm$ 20% SPAN $\pm$ 20% of F.S	
절연저항	100MQ 이상 (DC 500V 에서)	
내 전 압	입력/출력/전원간 AC 1500V / min	
고그뭐이	AC 110/220V ±10% 50/60Hz 3VA이하	
공급전원	DC 24V ±10% 100mA 0 ōl	
사용주위 온 도	-10~ 60℃	
사용주위 습 도	10 ~ 90%	
중 량	약 450g (AC 전원), 280g (DC 전원)	
재질/색상	Flame-resistant resin / Black	
외형치수	8 Pin: W48 x H80 x D122 (mm) 11 Pin: W48 x H80 x D130 (mm)	
취부방법	Wall 혹은 DIN Rail	

#### ■ 모 델 명

SCONI - LCT -  $\square$   $\square$   $\square$ 

## ● 입력신호 -

Α	DC 1.0 mV / V
В	DC 2.0 mV / V
С	DC 3.0 mV / V
D	DC 1.5 mV / V
E	DC 2.5 mV / V
R	Other

# 출력 신호(1)

1	DC 0 ~ 50mV
2	DC 0 ~ 100mV
3	DC 0 ~ 5V
4	DC 0 ~ 10V
5	DC 1 ~ 5V
6	DC 0 ~ 1mA
7	DC 0 ~ 20mA
8	DC 4 ~ 20mA
R	Other

# ● 출력 신호(2)<sup>-</sup>

1	DC 0 ~ 50mV
2	DC 0 ~ 100mV
3	DC 0 ~ 5V
4	DC 0 ~ 10V
5	DC 1 ~ 5V
6	DC 0 ~ 1mA
7	DC 0 ~ 20mA
8	DC 4 ~ 20mA
R	Other
N	Not used

#### ● 전 원 전 압


Х	AC 110V/220V (겸용)
Υ	DC 24V

# ■ 입력 · 출력 사양


Input	Specification
Sensor 전원	10V supply (50mA)
Duty Ratio	20 ~ 80%

Output	Load Resistance	Impedance
0 ~ 100mV	1kΩ or more	100Ω or less
0 ~ 5V	$2^{k\Omega}$ or more	0.1Ω or less
0 ~ 10V	$4k\Omega$ or more	0.1% Of less
0 ~ 1mA	$0\sim15$ k $\Omega$	EMO or moreo
4 ~ 20mA	0 ~ 750Ω	- 5MΩ or mores

#### ■ BLOCK



## ■ 단자결선도



■ 외형도 🐷 53 Page 참조